



COMUNE DI CETARA
Salerno



PIANO URBANISTICO COMUNALE
LEGGE REGIONALE CAMPANIA 22.12.2004 N.16 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 04.08.2011 N. 5)

GEO 2 **STUDIO GEOLOGICO** **scala**
CARTA GEOMORFOLOGICA **1:5.000**

IL TECNICO INCARICATO
GEOL. RENATO FERRARA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. PIETRO AVALLONE

COLLABORATORE
GEOL. MICHELE NAPPI

IL SINDACO
DOTT. SECONDO SQUIZZATO

DATA: Ottobre 2015

Legenda

<p>Forme a controllo lito strutturale</p> <ul style="list-style-type: none"> Guglia_Pinnacolo Orlo di scarpata ripida influenzata dalla struttura Faccetta di interfluvio a controllo strutturale Corso d'acqua inciso Corso d'acqua susseguente 	<p>Forme di versante dovute alla gravità</p> <ul style="list-style-type: none"> Versante o scarpata di degradazione soggetti a crolli e_o flussi detritici
<p>Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Zero Order Basin Conoide alluvionale Conoide detritico alluvionale quiescente Conoide detritico colluviale Talus detritico colluviale Superficie di erosione fluvio denudazionale 	<p>Forme antropiche</p> <ul style="list-style-type: none"> Cava, sbancamento Opere marittime Alvei tombati e_o attraversamenti Tratto di corso d'acqua con briglie o soglie di fondo
<p>Forme di origine marina</p> <ul style="list-style-type: none"> Terrazzo di abrasione marina Scarpata di erosione marina; falesia Spiaggia Scarpata di erosione marina; falesia 	<p>Idrografia</p> <ul style="list-style-type: none"> Alveo fluviale o torrentizio Corso d'acqua
	<p>Frane Inventario frane dell'AdB della Campania Centrale</p> <ul style="list-style-type: none"> Colata estremamente rapida di detrito Colata estremamente rapida di fango Crollo
	<p>Inventario Fenomeni Franosi Italiani (IFFI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Colamento rapido Crollo/Ribaltamento Colamento rapido Crollo/Ribaltamento